

●処分場の点検記録

処分場の擁壁、遮水工に異常がないか点検しています。(毎月始めの月曜日)

令和5年度

確認者 安全担当者

令和6年

		4月3日	5月2日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月9日		
		天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	
入口	外内	施錠確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		処分状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
擁壁	東西南北	点検内容 陥没等の 異常	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
遮水工	東西南北		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
異常が認められた 場合の処置													

○:異常なし
×:異常あり

●産業廃棄物の展開検査

処分される産業廃棄物(ガラス、陶磁器屑)の中に異物がないか点検しています。

令和5年度

確認者 特別管理産業廃棄物管理責任者

令和6年

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
搬入回数 (リフト/台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
報告票枚数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
異常が認められた 場合の処置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

○:異常なし
×:異常あり

令和4年度

確認者 安全担当者

令和5年

		4月4日	5月2日	6月6日	7月6日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月10日	2月6日	3月6日
		天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
入口	外内	施錠確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		処分状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
擁壁	東西南北	点検内容 陥没等の 異常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	東西南北		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
異常が認められた 場合の処置													

○:異常なし
×:異常あり

●産業廃棄物の展開検査

処分される産業廃棄物(ガラス、陶磁器屑)の中に異物がないか点検しています。

令和4年度

確認者 特別管理産業廃棄物管理責任者

令和5年

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
搬入回数 (リフト/台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報告票枚数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異常が認められた 場合の処置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○:異常なし
×:異常あり

●処分場の点検記録

処分場の擁壁、遮水工に異常がないか点検しています。(毎月始めの月曜日)

令和3年度

確認者 安全担当者

令和4年

		4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月1日	11月1日	12月1日	令和4年 1月4日	2月1日	3月1日
天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
入口	外内	施錠確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		処分状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
擁壁	東西南北	点検内容 陥没等の 異常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	東西南北		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
異常が認められた 場合の処置													

○:異常なし
×:異常あり

●産業廃棄物の展開検査

処分される産業廃棄物(ガラス、陶磁器屑)の中に異物がないか点検しています。

令和3年度

確認者 特別管理産業廃棄物管理責任者

令和4年

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和4年 1月	2月	3月
天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
搬入回数 (リフト/台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報告票枚数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異常が認められた 場合の処置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○:異常なし
×:異常あり

●処分場の点検記録

処分場の擁壁、遮水工に異常がないか点検しています。(毎月始めの月曜日)

令和2年度

確認者 安全担当者

令和3年

		4月6日	5月11日	6月2日	7月1日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	令和3年 1月4日	2月1日	3月1日
天気		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
入口	外内	施錠確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		処分状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
擁壁	東西南北	点検内容 陥没等の 異常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	東西南北		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
異常が認められた 場合の処置													

○:異常なし
×:異常あり

●産業廃棄物の展開検査

処分される産業廃棄物(ガラス、陶磁器屑)の中に異物がないか点検しています。

令和2年度

確認者 特別管理産業廃棄物管理責任者

令和3年

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和3年 1月	2月	3月
天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
搬入回数 (リフト/台)	0	0	0	0	16回	10回	11回	5回	0	0	0	0
報告票枚数	0	0	0	0	16枚	10枚	11枚	5枚	0	0	0	0
異常が認められた 場合の処置	○	×異物 が確認され 除去	○	○	○異常 無し	○異常 無し	○異常 無し	○異常 無し	○	○	○	○

○:異常なし
×:異常あり