

●処分場の点検記録

処分場の擁壁、遮水工に異常がないか点検しています。(毎月始めの月曜日)

令和8年度

確認者 安全担当者

令和9年

		天気	4月6日	5月11日	6月8日								
			晴れ	晴れ	晴れ								
入口	外	施設確認	○	○	○								
	内	処分状況	○	○	○								
擁壁	東 西 南 北	点検内容 陥没等の 異常	○	○	○								
			○	○	○								
			○	○	○								
遮水工	東 西 南 北		○	○	○								
			○	○	○								
			○	○	○								
			○	○	○								
異常が認められた 場合の処置													

○:異常なし
×:異常あり

●産業廃棄物の展開検査

処分される産業廃棄物(ガラス、陶磁器屑)の中に異物がないか点検しています。

令和8年度

確認者 特別管理産業廃棄物管理責任者

令和9年

天気	4月	5月	6月									
	晴れ	晴れ	晴れ									
搬入回数 (リフト/台)	0	0	0									
報告票枚数	0	0	0									
異常が認められた 場合の処置	○	○	○									

○:異常なし
×:異常あり

処分場の擁壁、遮水工に異常がないか点検しています。(毎月始めの月曜日)

令和7年度

確認者 安全担当者

令和8年

		天気	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
入口	外	施設確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	内	処分状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
擁壁	東 西 南 北	点検内容 陥没等の 異常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遮水工	東 西 南 北		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
異常が認められた 場合の処置														

○:異常なし
×:異常あり

●産業廃棄物の展開検査

処分される産業廃棄物(ガラス、陶磁器屑)の中に異物がないか点検しています。

令和7年度

確認者 特別管理産業廃棄物管理責任者

令和8年

天気	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
搬入回数 (リフト/台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報告票枚数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異常が認められた 場合の処置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○:異常なし
×:異常あり

●処分場の点検記録

処分場の擁壁、遮水工に異常がないか点検しています。(毎月始めの月曜日)

令和 6年度

確認者 安全担当者

令和7年

		天気	4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月6日	2月3日	3月4日
			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
入口	外	施設確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	内	処分状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
擁壁	東 西 南 北	点検内容 陥没等の 異常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遮水工	東 西 南 北		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
異常が認められた 場合の処置														

○:異常なし
×:異常あり

●産業廃棄物の展開検査

処分される産業廃棄物(ガラス、陶磁器屑)の中に異物がないか点検しています。

令和6年度

確認者 特別管理産業廃棄物管理責任者

令和7年

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
搬入回数 (リフト/台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報告票枚数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異常が認められた 場合の処置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○:異常なし
×:異常あり

●処分場の点検記録

処分場の擁壁、遮水工に異常がないか点検しています。(毎月始めの月曜日)

令和5年度

確認者 安全担当者

令和6年

		天気	4月3日	5月2日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月9日	2月5日	3月4日
入口	外	施設確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	内	処分状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
擁壁	東 西 南 北	点検内容 陥没等の 異常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遮水工	東 西 南 北	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
異常が認められた 場合の処置														

○:異常なし
×:異常あり

●産業廃棄物の展開検査

処分される産業廃棄物(ガラス、陶磁器屑)の中に異物がないか点検しています。

令和5年度

確認者 特別管理産業廃棄物管理責任者

令和6年

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
搬入回数 (リフト/台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報告票枚数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異常が認められた 場合の処置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○:異常なし
×:異常あり

●処分場の点検記録

処分場の擁壁、遮水工に異常がないか点検しています。(毎月始めの月曜日)

令和4年度

確認者 安全担当者

令和5年

		天気	4月4日	5月2日	6月6日	7月6日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月10日	2月6日	3月6日
入口	外	施設確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	内	処分状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
擁壁	東 西 南 北	点検内容 陥没等の 異常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遮水工	東 西 南 北	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
異常が認められた 場合の処置														

○:異常なし
×:異常あり

●産業廃棄物の展開検査

処分される産業廃棄物(ガラス、陶磁器屑)の中に異物がないか点検しています。

令和4年度

確認者 特別管理産業廃棄物管理責任者

令和5年

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
搬入回数 (リフト/台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報告票枚数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
異常が認められた 場合の処置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○:異常なし
×:異常あり